







アナログ信号を制御に使用する為に、モニター出力信号を使用して、出力を増設

モニター出力や記録計接続出力のアナログ信号をMuWiCに取り込み、コンパレート電圧を設定して制御の為に最大8点の信号を増設する。

接続例:



メリット

- 高価なセンサーを有効に利用出来る。
- 範囲外の状態が判定出来る。
- ローコスト
- モニター出力があれば簡単に設定が可能

応用例

- レーザー変位センサー出力増設
- 流量センサー出力増設
- 重量計アンプ出力増設
- 放射線温度センサー出力増設
- 圧力(真空)センサー出力増設
- 温度調節計出力増設